



TABEX-OZMO Sp. z o. o.
ul. Sandomierska 112
27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski
www.tabex-ozmo.pl
tel. 41 249 43 00
fax 41 249 43 18

2019.10.18

.....
Data / Date / Datum



ATEST JAKOŚCIOWY Nr 1552/19
QUALITY CERTIFICATE
WERKS ATEST

Odbiorca /Receiver/ Abnehmer : WEDŁUG WZ/1/19/001527

Dowód dostawy /Proof of Delivery / Liefernachweis : WZ/1/19/001527

Lp	Symbol i gatunek wyrobu (Symbol and grade of product Symbol und Art des Erzeugnisses)	Numer badania laboratoryjnego /Nr partii (Test number Prufnummer)	Nazwa normy jakościowej lub Karty Danych Technicznych Wyrobu (Name of quality norm or technical date Name der Qualität Norm oder technische Kenndaten der Erzeugnisses)
1	ZSz(0-2) zaprawa	1990	KDTW/ZSz(0-2)

Potwierdza się zgodność parametrów fizyko-chemicznych wyrobów wyszczególnionych w dowodzie dostawy ze specyfikacją techniczną wyrobu.
This is to certify that the following physico-chemical properties in proof of delivery correspond with the technical specification of products.
Es wird die Ubereinstimmung der nachstehenden physischen und chemischen Kenndaten der Erzeugnisses mit den technischen Spezifikation der Erzeugnisses festgestellt
Wyroby zostały skontrolowane przez Dział Kontroli Jakości pod względem wymiarowym i jakościowym.
Products are in respect of dimension and quality by Quality Control department checked.
Die Erzeugnisse wurden bei der Qualitätskontrolleabteilung in bezug auf Abmessung und Qualität kontrolliert.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA WYROBÓW

- Wyroby ogniotrwałe : młewa oraz wyroby formowane należy przechowywać w warunkach wykluczających utratę wilgoci mlew oraz zawilgocenie wyrobów i należy chronić przed znacznymi zmianami temperatury oraz bezpośrednim działaniem promieni UV.
- Opakowania z tworzyw sztucznych powinny być przechowywane w magazynach zamkniętych (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach), wiatkach lub składach otwartych (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z boków przed opadami i słońcem).
Należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie odległości składowania powyżej 10m od urządzeń generujących pole elektromagnetyczne, 1 m od urządzeń grzewczych.
- Załadunek, transport i wyładunek powinien odbywać się w sposób wykluczający uszkodzenie mechaniczne wyrobów.

.....
Nadzorowanie załadunku
Supervise of loading
Überwachen der Verladung

DRUK ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA

Kontroler-Laborant

Olga Lipiec

.....
Kierownik DKJ
Manager - Quality Devision
Leiter der Qualitätskontrolleabteilung