

KARTA CHARAKTERYSTYKI

sporządzona zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu (WE) NR 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18.12.2006 r.

Aktualizacja 01.06.2015

Sporządzono dnia 01.12.2012

Strona 1 z 6

Wydanie 4

Nazwa produktu Maszynowe tynki gipsowe

KNAUF

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszanki i identyfikacja przedsiębiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Maszynowe tynki gipsowe

MP 75 L; MP 75; MP 75 Diamant; MP 75 L-F Faktura

1.2. Istotne zastosowania zidentyfikowane substancji lub mieszanki oraz zastosowania odradzane

Tynk maszynowy gipsowy do stosowania wewnątrz budynków.

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Nazwa: Knauf Bauprodukte Polska Sp. z o.o.

Adres: ul. Gipsowa 5; 97-427 Rogowiec

Telefon: +48 22 369 5600

E-mail: bauprod@knauf.pl

Adres zakładu produkcyjnego:

Mieszalnia Tynków Knauf Bauprodukte II

ul. Gipsowa 3A; 97-427 Rogowiec

1.4. Numer telefonu alarmowego

+48 22 369 5600 (poniedziałek – piątek 8-16)

112 lub 998; 999

Sekcja 2: Identyfikacja zagrożeń

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszanki

Klasyfikacja wg rozporządzenie nr 1272/2008 (CLP)

Eye Irrit. 2: Podrażnienie oczu, kategoria 2

2.2. Elementy oznakowania

Oznakowanie wg rozporządzenie nr 1272/2008 (CLP)

Piktogram wskazujący rodzaj zagrożenia



Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo

Zawiera: Wodorotlenek wapnia

Wskazówki bezpieczeństwa:

H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

Ostrzeżenia:

P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P305+P351+P338, P310: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruc lub lekarzem.

2.3. Inne zagrożenia

Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

PBT: Nie dotyczy.

vPvB: Nie dotyczy.

Sekcja 3: Skład/informacja o składnikach

3.1. Substancje

Nie dotyczy.